

Ti 밸브 직선 연결

- * 증상 : 턴테이블 Ti홀(4홀)에서 에어누수
- * 조치사항 : 그림의 화살표 부분을 직선 연결한다 (Ti기능 상실)

